

**PODŁĄCZENIE**

- Płytkę sumatora bez kamery montujemy wsuwając je w złącza śrubowe panelu i przykręcając
- Zasilanie 15V DC, elektroczepce oraz opcjonalne inne przewody podłączamy bezpośrednio do złącz śrubowych płytki sumatora.
- Magistralę przychodzącą z poprzedniego panelu podłączamy do gniazda INPUT. Gniazdem OUTPUT wychodzimy dalej magistralą.

CONNECTING

- Mount the combiner board by inserting it into the panel screw connectors and screwing it down
- Connect the 15V DC power supply, electric strike and optional other wires directly to the screw connectors on the combiner board.
- Connect the bus coming from the previous panel to the INPUT jack. The OUTPUT socket is used to output the bus.

aco

PRODUCENT / PRODUCER /
HERSTELLER / PRODUCTEUR

IU0620vA.2223

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Diamentowa 7
62-002 Suchy Las, Poland
tel. +48 61 843 93 71
tel. +48 61 641 96 86
bok@aco.com.pl
export@aco.com.pl
www.aco.com.pl



Instrukcja oraz więcej informacji
dostępne również na:

Instructions and more information
also available on:

Instruktionen und weitere
Informationen auch verfügbar auf:

www.support.aco.com.pl